

Produktinformasjon:

Glatteveske 901

Minimerer risiko for fugeslipp, til alle fugemasser**Produktbeskrivelse & bruk:**

Glitteveske 901 er et spesialutviklet glattemiddel til glatting av silikon-, polyuretan-, og MS fugemasser m.fl.

Glitteveske 901 minimerer risikoen for fugeslipp og gjør at fugemassen kleber mindre til fugepinnen. Kan brukes både til tørre og våte fugepinner.

Glitteveske 901 gir mulighet for å etterfylle fugen.

Produktet er registrert i databasen for byggeproduktet, som kan inngå i Svanemerke byggebygg.

**Fysiske / kjemiske data:**

Farge:	Transparent
Konsistens:	Tynnt flytende
Vekttfylde:	ca. 1,0 kg/liter
pH-verdi:	pH-neutral (ca. 7)
Holdbarhet:	Min. 2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse.	DB-nr.
4989	250 ml sprayflaske	5387731
4988	500 ml sprayflaske	2370027
4990	1 ltr flaske	5732174
4991	5 ltr dunk	5732173



Bruksanvisning:

- Brukstemperatur:* Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.
- Bruk:* Glitteveske 901 benyttes ufortynnet. Glittevesken sprayes, med f.eks. en forstøver, direkte på fugemassen, og deretter glattes det med enten en tørr eller våt fugepinne.
- Som alternativ kan fugepinnen dyppes direkte i glattevæsken før fugging.
- Glittevæske 901 kan også brukes hvis fugen skal trekkes av med en sparkel.
- Bemerk at det er mulig å etterfylle fuger, som er glattet med Glitteveske 901.
- Merk:* Spesielt ved bruk av glattevæske i en sparyflaske, vær oppmerksom på at glattevæske brukes direkte på fugemasse – glatteveske som påføres eller søles på tilstøtende overflater kan forårsake;
- Fare for korrosjon ved bruk på stål
 - Risiko for fargeendring/hvite avleiringer ved bruk på porøs og sensitiv overflater som naturstein og kompositt
 - Risiko for optisk forurensning/degradering av overflaten ved bruk på glass, lakkert/overflatebehandlet metall og plast
- Unngå bruk i direkte sollys.
- Det bør gjennomføres tester for å vurdere egnetheten til tilstøtende overflater, samt valg av påføringsmetode og eventuelt dekkemateriale.
- Eventuelt overflødig glatteveske må fjernes umiddelbart fra tilstøtende overflater.
- Rengjøring:* Glattevæske kan skylles av med rent vann, eller fjernes med Wipes Sensitive 915.

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater, som oppnås ved produktets bruk. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er dermed ikke produktspesifikasjoner. Der henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM NORGE AS – SPONSTUBBE 35 - NO-1414 TROLLÅSEN – NORGE– INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**